

Release Notes DE RTW TouchMonitor Firmware 8-05

Software-Version: rtw-tm-fw-8-05.bin

Datum der Erstellung: 26. August 2021



ACHTUNG! – Überprüfen Sie die Firmware-Version Ihres Gerätes!
Je nach Version sind Zwischenupdates unbedingt erforderlich!
Update-Hierarchie: 1-0 --> 1-15 --> 2-17 --> 2-30 --> 2-38 --> 5-11 --> dann höhere Versionen. Kontaktieren Sie uns: support@rtw.com



HINWEIS – Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick. Melden Sie den USB-Stick immer ordnungsgemäß vom Computer-System ab, bevor Sie den USB-Stick vom Computer abziehen und auf den TouchMonitor stecken.



ACHTUNG! – Das Abziehen des Sticks OHNE ordnungsgemäße System-Abmeldung kann die Update-Dateien beschädigen und zu Funktionsstörungen nach dem Update führen!

Release Notes Firmware 8-05

Verbesserungen

General

- Eine Sicherheitslücke auf der Netzwerk-Schnittstelle wurde geschlossen.
- Eine Lizenz-Datei (LF) zur Aktivierung erworbener Lizenzen kann jetzt neben dem Ordner "/rtw/licence" auch aus dem Hauptverzeichnis des USB-Speichermediums in den TouchMonitor geladen werden.

SW20004

- Laufen die Geräte mit Firmware 8-05 und wird erst dann eine Surround-Sound-Analyzer-Lizenz erworben, ist zusätzlich die Aktivierung der Mehrkanal-Lizenz "SW20001: Multichannel Mode" erforderlich.

Release Notes Firmware 8-04

Verbesserungen

Ravenna/AES67- Geräte

- In der Merging-ZMAN-Software wurden Anpassungen vorgenommen. Führen Sie zusätzlich ein Update der eingebauten Ravenna-Netzwerk-Karte durch (Interface Firmware).

Bitte installieren Sie die RTW ZMAN Firmware 1.0.11. Diese Firmware beinhaltet die Merging Version 1.1.5 und spezielle Anpassungen durch RTW. Diese spezielle Version darf nur auf RTW Geräten eingesetzt werden.

Die Interface-Firmware erhalten Sie auf
<https://www.rtw.com/de/support/manuals-software/downloads/audio-monitore/touchmonitor-tm9.html>
oder <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software/downloads/audio-monitore/touchmonitor-tm7.html>

SW20002

- In Audio-Gruppen mit SPL als Loudness-Standard wurde der SSA und das Ergebnis der SPL-Summenbildung nicht dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.

SW20014

- Fehler im LQL-Betrieb wurden behoben und die Funktionalität erweitert.

Wichtige Information

Warenzeichen	Alle aufgeführten Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen (TM) oder eingetragene Warenzeichen (®) der jeweiligen Eigentümer.
Copyright	RTW GmbH & Co.KG Am Wassermann 25 50829 Köln Germany
Support	Informationen erhalten Sie auf www.rtw.com .